

MEMORANDO

GR-2019-II-00000672

Guarinocito, 28 de Enero de 2019

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
DE: GUARINOCITO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA SERVICIO ACUEDUCTO

Cordial saludo,

Por medio del presente informo que hoy 28 de Enero de 2019, en horas de la madrugada, se detectó reguero de agua potable en el sector de la carrera 5 autopista entre calle 3 y 4 (frente a la bomba Mobil). Daño que afecta la zona urbana de Guarinocito y Veredas Camelias, Horizonte y sector del Cruce de Victoria, debido a que la tubería principal de 6" tipo asbesto cemento presenta fugas en varios tramos, siendo imposible hacer la respectiva reparación de forma manual por encontrarse debajo de placa de cemento de 35 cms de espesor y cubierta de capa asfáltica de 10 cms, por ubicarse paralela a la autopista Bogotá-Medellín

En consecuencia se requiere se atienda esta emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para el cambio de la tubería que viene afectando la continuidad del servicio.

Agradeciendo su colaboración,

Atentamente,



MARIA LUVY CONTRERAS GONZALEZ
Administrador

Anexo:

Copia:

Proyectó: María Luvy Contreras González



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Guarinocito, Caldas

Fecha del informe: 28 de enero de 2019

EVENTO: Reguero de agua en el sector de la carrera 5 autopista entre calle 3 y 4, en tubería de 6" tipo AC

FECHA: 28 de enero de 2019

HORA: 1:00 AM

COMPONENTE AFECTADO: Servicio de acueducto de la Seccional de Guarinocito, Veredas Las Camelias, Horizonte y sector Cruce de Victoria

DESCRIPCION DEL DAÑO: Reguero abundante de agua potable por Tubería de 6" AC rajada ubicado en la carrera 5 autopista Bogotá-Medellín de la seccional de EMPOCALDAS S.A-E.S.P en Guarinocito.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: Afectación de la continuidad del servicio de acueducto a 916 usuarios de la zona urbana y rural de la seccional de Guarinocito.

El nivel del pavimento presenta capa de asfalto, seguido de placa de cemento recubierto con malla de hierro por estar a un costado de la autopista que afecta la movilidad vehicular y del otro costado riesgo de afectación a tanques de reserva y surtidores de combustible de la estación de servicio Móvil.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL: Rotura de pavimento-asfalto-malla y excavación para reposición de 28 mts de tubería de 6" AC por PVC

Personal: Contratistas

Recursos Técnicos: Martillo neumático con compresor, retroexcavadora y personal para el funcionamiento

Recursos económicos: \$3.831.800.00

REPARACION DEFINITIVA:

Personal:

Recursos Técnicos:

Recursos económicos:

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 17 horas

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: Vía nacional (autopista Bogotá-Medellín) y Estación de Servicio de Combustible Móvil



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

MARIA LUVY CONTRERAS GONZALEZ
Nombre del Administrador

Firma

MEMORANDO

OM-2019-II-00000689

Manizales, 28 de Enero de 2019

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA CORREGIMIENTO
GUARINOCITO MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS


Se recibió de la señora administradora de la seccional de Guarinocito oficio e informe sonde manifiesta que hoy 28 de Enero de 2019, en horas de la madrugada, se detectó reguero de agua potable en el sector de la carrera 5 autopista entre calle 3 y 4 (frente a la bomba Mobil). Daño que afecta la zona urbana de Guarinocito y Veredas Camelias, Horizonte y sector del Cruce de Victoria, debido a que la tubería principal de 6" tipo asbesto cemento presenta fugas en varios tramos, siendo imposible hacer la respectiva reparación de forma manual por encontrarse debajo de placa de cemento de 35 cms de espesor y cubierta de capa asfáltica de 10 cms, por ubicarse paralela a la autopista Bogotá-Medellín

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Guarinocito.

Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecanica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Emergencia por daño acueducto sector la bomba entra a la Charca Guarinocito					
Ítem	Detalle	U. Medida	Cantidad	Unitario	V.total
1	Servicio de Retro cargador	Hora	16	142.800	2.284.800
2	Servicio de Martillo demoledor	Hora	13	119.000	1.547.000
	Valor Total				3.831.800
	Valor sin IVA				3.220.000
	IVA			19%	611.800
	Valor total				3.831.800


 Sergio Humberto Lopera Proaños
 Jefe Depto. de Operación y Mantenimiento