

MEMORANDO

1500-2022-II-00003616

Manizales, 5 de septiembre de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA MARMATO

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Marmato, donde manifiesta que; el día 4 de septiembre del 2022 nuevamente se presentó daño en tubería de acueducto de tres pulgadas en el sector de la planta echandia. En dicho sector se reventó la manguera de acueducto que suministra el servicio a la cabecera municipal de Marmato, debido a un nuevo deslizamiento que se agrando. Se requiere igualmente carro tanque de bomberos para suministrar agua a los sectores afectados.


Por lo anterior solicito se declare la emergencia en la seccional de Marmato.

Atentamente,



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños



Marmato Caldas, Septiembre 04 de 2022

PARA **ANDRES FELIPE TABA ARROYABE**
Gerente Empocaldas.

DE **ADMINISTRADOR MARMATO**

ASUNTO **Declaratoria de Emergencia**


Comedidamente le reporto que el día 04 de Septiembre de 2022 nuevamente se presentó daño en tubería de acueducto de tres pulgadas en el sector de la plata Echandia.

En dicho sector se reventó la manguera de acueducto que suministra el servicio a la cabecera municipal de Marmato, debido a un nuevo deslizamiento que se agrando. Se requiere igualmente carro tanque de bomberos para suministrar agua a los sectores afectados.

Por lo anterior solicito se declare la emergencia para su respectiva reparación.

Por su atención mil gracias.

Atentamente



CRISTIAN DAVID ARREDONDO GAÑAN
Administrador



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: MARMATO

Fecha del informe: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO: DAÑO DE LA MANGUERA DE TRES PULGADAS DE POLIETILENO QUE
SUMINISTRA EL SERVICIO A LA CABECERA MUNICIPAL.

FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HORA: 04:00 AM

COMPONENTE AFECTADO: SERVICIO DE ACUEDUCTO.

DESCRIPCION DEL DAÑO:

El día 04 de Septiembre de 2022 nuevamente se presentó daño en la manguera de polietileno de tres pulgadas que suministra el servicio a la cabecera municipal del municipio de Marmato.

Se realizó la visita ocular al lugar del evento y se pudo determinar la gravedad de la situación.

ACCIONES REALIZADAS

- Se realizó visita al sitio al daño

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Es preocupante el impacto de este daño puesto que no se presta el servicio en la cabecera municipal del municipio.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

Reparación con termo fusión.

REPARACION PARCIAL:

Personal:

Recursos Técnicos:

Recursos económicos:



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: SE REQUIERE PERSONAL IDONEO PARA REALIZAR LA REPARACION DEL DAÑO.

Recursos Técnicos: MAQUINARIA NECESARIA

Recursos económicos:

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REUBICACION: NO SE TIENE ESTIMADO

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

SECTOR LA PLATA ECHANDIA

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



CRISTIAN DAVID ARREDONDO GAÑAN
ADMINISTRADOR

Firma

