



**COMITÉ DE COMPRAS
ACTA N° 010**

FECHA:	Manizales, febrero 02 de 2018
HORA:	04:00 PM
LUGAR:	EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Oficina Sección Suministros.
ASISTENTES:	FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ, Secretario General. MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero. SEGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS, Jefe Dpto. de Operación y Mantenimiento. ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Jefe Sección Contratación. ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ, Jefe Sección Suministros.

Por medio de la presente EMPOCALDAS S.A. E.S.P., procede a dar respuesta a la observación al Comité de Compra N° 008 de 2018, específicamente a la invitación a cotizar N° 018 de 2018, presentada dentro del término estipulado en el F-GC-17 "INFORMACION BASICA PARA PUBLICAR EN LA PAGINA WEB", en los siguientes términos:

1. INVITACIÓN A COTIZAR N° 018 de 2018. OBJETO: ADQUISICIÓN DE SIETE (7) CLORADORES DE 10 LIBRAS/DIA COMPLETO: UNIDAD REGULADORA DE VACIO CON ROTAMETRO DE 10 LIBRAS/DÍA, EYECTOR DE BAJA PRESIÓN CON BOQUILLA 4A, ESTE DEBE TRABAJAR A MUY BAJAS PRESIONES >10 PSI.

PRESUPUESTO OFICIAL	\$39.151.000 IVA INCLUIDO
AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S. 66 folios útiles.	\$34.799.999 IVA INCLUIDO

Cumple con el cuadro de precios y cantidades.

AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S.

Se determina que la operación matemática de la ofertas es correcta.

El proponentes **AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S.** no cumple la experiencia requerida establecida en el numeral 1.2 Experiencia Requerida: ... "anexar certificado de experiencia en el suministro de 7 cloradores para empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, en dicho certificado debe establecerse que dichos cloradores suministrados han tenido un buen funcionamiento de por lo menos dos años" ..., del F-GC-01 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



En el folio 53 de la propuesta presentada por AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S. anexa factura de verña al municipio de Viterbo Caldas, en la cual se relaciona el suministro de 5 clorinadores, que difieren de un clorador, este último suministra cloro gaseoso; igualmente el municipio de Viterbo no es una empresa de servicios públicos.

En lo referente al aspecto técnico, no se especifica que el clorador pueda trabajar a baja presión (10 PSI), además en el folio 7 de la propuesta económica se presenta despiece del clorador, estableciendo que la pieza #20 es de diafragma doble, incumpliendo lo solicitado en el ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD, que es un solo diafragma.


Por lo anterior, se recomienda **declarar desierta la presente invitación**, dado que el proponente no cumple con todos los requisitos jurídicos y las especificaciones técnicas solicitadas.

En ventanilla única fue radicado extemporáneamente a las 11:02 am por la empresa Deprisa con guía # 999041398782 oferta de AMEVA – Ingeniería y Representaciones Regal Systems Internacional, la cual no fue tomada en cuenta en la evaluación de propuestas; la cual será devuelta al proponente en las mismas condiciones que fue radicada.

OBSERVACIÓN AL ACTA 008 DE 2018, INVITACIÓN A COTIZAR N° 018 DE 2018.

El día 31 de enero de 2018, la empresa AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S. allega al correo institucional observaciones@empocaldas.com.co, la siguiente observación al acta 008 de 2018, invitación a cotizar 018 de 2018.

(...)





Manizales 31 de enero de 2018

Señores: EMPOCALDAS S.A E.SP

REF: ACLARACION

Respetados Señores:

Con la presente realizamos aclaración sobre el catalogo enviado del sistema de cloración ON LINE donde en la página 6, se hace referencia en el despiece el ítem No 20 **Diafragma Doble DP-103**, este repuesto es utilizado doble para los equipos de cloración de 0-250 y 500 lbs y diafragma **SENCILLO EN LOS CLORADORES DE 0-10, 0-25, 0-50, y 0-100 lbs**. El clorador **ON LINE** puede trabajar a bajas presiones (10 psi) según requerimientos por parte del cliente.

Partida No. Item No.	Descripción Description	Cant. Quantity	Parte No. Part No.	Partida No. Item No.	Descripción Description	Cant. Quantity	Parte No. Part No.
1	Tapón de Entrada (Inlet Plug)	1	FM-101A	31	Válvula de Entrada (Inlet Valve)	1	YM-100A
2	Bloque Inf. Rotámetro (Ball on Meter Block)	1	FM-103	32	Asiento de la Válvula de Entrada (Inlet Valve Seat)	1	YP-101A
3	Arosellos "O" (O-Rings)	2	3PS-112	33	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3RS-010
4	Empaques Rotámetro (Meter Gaskets)	2	MG-001	34	Resorte de Entrada (Inlet Spring)	1	YM-103
5	Rotámetro (Flow Meter)	1	MT-B-11	35	Arañuela Soporte (Bearing Washer)	1	YM-101A
6	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3RS-014	36	Retén del Resorte (Spring Retainer)	1	YP-100
7	Guía del Perno (Pin Guide)	1	FB-104	37	Tapón de Viento (Vent Plug)	1	YM-102A
8	Perno Guía (Guide Pin)	1	DM-101A	38	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3RS-009
9	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3RS-006	39	Tornillo del Viento del Diafragma (Diaphragm Vent Bolt)	1	DP-102A
10	Placa Cierta (Cover Plate)	1	FB-105	40	Arosellos "O" (O-Rings)	2	3PS-029
11	Tornillos Placa Cubierta (Cover Plate Screws - Nylon)	2	#6-32 x 1/2"	41	Placa Trasera del Diafragma (Rear Diaphragm Plate)	1	DP-101A
12	Bloque Sup. Rotámetro (Top Meter Block)	1	FM-100B	42	Conector Tubular (Tube Connector)	1	FB-106
13	Asiento de la Válvula Dosificadora (Rate Valve Seat)	1	VT-104	43	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3RS-012
14	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3RS-012	44	Placa Frontal del Diafragma (Front Diaphragm Plate)	1	DP-100A
15	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3PS-106	45	Resorte de Viento (Vent Spring)	1	DM-100
16	Bonete de la Válvula Dosificadora (Valve Bonnet)	1	VM-100C	46	Perilla de la Válvula Dosificadora (Rate Valve Knob)	1	RV-100A
17	Válvula Dosificadora (Rate Valve)	1	YP-103C	47	Tornillo de Ajuste de la Válvula Dosificadora (Rate Valve Knob Set Screw)	1	#5-40 x 1/2"
18	Arosellos "O" (O-Rings)	2	3PS-110	48	Conector de Vaco y de Viento de 1/2" (1/2" Vent & Vacuum Fitting)	2	F-104
19	Cuerpo Frontal (Front Body)	1	FB-100A	49	Protector del Rotámetro (Meter Shield)	1	
20	Diafragma Doble (Double Diaphragm)	1	DP-103		Tornillos del Bloque del Rotámetro - Monel (Meter Block Screws - Monel)	4	#10-24 x 1"
21	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3PS-106		Tornillos de Yugo - Monel (Yoke Screws - Monel)	2	1/4-20 x 1 1/2"
22	Cuerpo Posterior (Back Body)	1	BB-100A				
23	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3PS-332				
24	Tornillos Cuerpo - Monel (Body Screws - Monel)	4	1/4-20 x 1 1/2"				
25	Arosellos "O" (O-Ring)	1	3PS-214				
26	Placa Posterior (Back Plate)	1	YM-105A				
27	Adaptador del Sello (Seal Adapter)	1	SAWS				
28	Empaque de Plomo (Lead Gasket)	1	LG-100				
29	Porta-Filtro (Filter Holder)	1	KFH-200				
30	Filtro de Telon Poroso (Teflon Filter)	1	T-210				

CLORADOR ON LINE Fecha: Enero de 2008
Escala: 67%
No.: Serie 500- EA-100

Relacionamos las empresas las cuales han adquirido el sistema de cloración ONLINE

- Empresas Públicas de Armenia
- Empresas Publicas de Belén de Umbria
- Gaséosas Hipinto
- Empresas Publicas de Granada
- Empresas Publicas de Florencia



Calle 23 # 10-02, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



- Empresas Publicas de Tibasosa
- Aguas del Norte
- Acovesur
- Empresas Publicas del Guamo
- Serviacueducto
- C&S Ingeniería
- Lesco
- Municipio de Albania
- Consorcio Aguas de Puerto Gaitán
- Rec Ingeniería
- Municipio de Guayata
- Acueducto Regional Peña Negra
- Empoobando E.S.P
- Empresas Publicas de la Virginia
- Empocauca

Quedan atento a sus comentarios e inquietudes a las aclaraciones realizadas las cuales con gusto serán atendidas.

Cordialmente,

Jose William Tobon
Gerente
Agroindustrial del Café SAS

Respuesta de la Entidad

Una vez analizada la observación y revisados los documentos anexos, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no acepta su solicitud por lo que a continuación se manifiesta:

La experiencia requerida establecida en el numeral 1.2 Experiencia Requerida: ... "anexar certificado de experiencia en el suministro de 7 cloradores para empresas de servicios públicos domiciliarios de acueducto, en dicho certificado debe establecerse que dichos cloradores suministrados han tenido un buen funcionamiento de por lo menos dos años"..., del F-GC-01 ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

Solo se presenta una relación y no se anexan los certificados.

En cuanto a que los cloradores deberán trabajar a presiones bajas 10 psi, el proponente se limita a decir que cumple, esto lo debe decir el catalogo que elaboran los fabricantes.

Los cloradores solicitados deberán contar con un solo diafragma, el proponente se limita a decir que cumple tal requisito, no obstante nuevamente anexa el despiece del equipo, donde podemos verificar que la pieza número 20, es un diafragma doble, incumpliendo con los términos de referencia.

En consecuencia, el Comité de Compras mantiene la recomendación inicial de **declarar desierta la presente invitación**, dado que el proponente no cumple con todos los requisitos jurídicos y las especificaciones técnicas solicitadas.

Manizales, febrero 02 de 2018.



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Jefe Dpto. Administrativo y Financiero




FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General



ANDRES MAURICIO CHAVERRA GÓNZALEZ
Jefe Sección Suministros



ANDRES FELIPE TABÁ ARROYAVE
Jefe Sección Contratación



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Dpto. de Operación y Mantenimiento

Proyectó: Andrés Mauricio Chaverra González.