

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00578




EXPEDICION DEL CDP: 2021/05/27
SECCIONAL MANIZALES PLANEACION
OBJETO: ATENCION EMERGENCIAS EMPOCALDAS

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2021 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101030505	REHAB. INFRAEST PLANTAS, REDES, BOCAT. EMERGENCIAS	200,000,000
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		200,000,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto



EMPLEOS DE OBRAS AUXILIARIAS DE CALIDAD A.E.S.
 EMOCIDADES S.A. E.S.
 NIT 800 307 3884

CENTRO DE CALIDAD PRESUPUESTAL
 NÚMERO 1008

EXPOSICION DEL CORP. REGIONAL
 MANIFIESTA PLANTACION
 ATENCION EMOCIONES EMOCIDAS

EL SUJETO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CENTRO

Este es el presupuesto de gastos para el año 2021 en el cual se detallan los recursos y los gastos.

Fecha de expedición

DESCRIPCION	VALOR
TOTAL GASTOS	200 000 000

[Handwritten signature]
 JOSE OSCAR TORRES TORRES

Este documento es válido para el año 2021.

MEMORANDO

OM-2021-II-00003084

Manizales, 18 de Junio de 2021

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA SECCIONAL DE VICTORIA

Se ha recibido oficio e informe del administrador de la seccional de Victoria, donde manifiesta que *el día 17 de junio del 2021, Se presentó daño en el aireador No. 1 de zanjón de la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Victoria, generando que la planta opere con tres aireadores las 24 horas, afectando el proceso de descontaminación del agua residual. Por esta razón e solicito de manera respetuosa se Declare la Emergencia para la reparación del aireador lo más pronto posible y dar una solución positiva*

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Victoria, 18 de junio 2021

Para: Andrés Felipe Taba Arroyave
Gerente EMPOCALDAS


De: Seccional Victoria

ASUNTO: Solicitud Declaratoria de Emergencia

El día 17 de junio del año 2021, se presentó daño en del aireador número 1 del zanjón de la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Victoria, generando que la planta opere con tres aireadores las 24 horas, afectando el proceso de descontaminación del agua residual.

Por esta razón le solicito de la manera más respetuosa se Declare la Emergencia para la reparación del aireador más pronto posible y dar una solución positiva al problema que se está presentando en la planta de tratamiento de agua residual.

Cordial Saludo,



Diego Fernando Vargas Pamplona
Administrador Seccional Victoria
EMPOCALDAS

Anexo: Cotización Taller Tecnindustrial



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Victoria Fecha del informe: Junio 18 de 2021

EVENTO: Daño Aireador de la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Victoria

FECHA: junio 17 de 2021 HORA: 09:00 a.m.

COMPONENTE AFECTADO: Planta de Tratamiento de Agua Residual

DESCRIPCION DEL DAÑO:

El día 17 de junio del año 2021, se presentó daño del aireador número 1 del zanjón de la planta de tratamiento de agua residual del municipio de Victoria, afectando a 1650 suscriptores de Victoria Caldas,

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Aireador planta de tratamiento de agua residual, afectando a 1650 suscriptores de Victoria Caldas

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: _____


Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: Dos millones cuatrocientos mil pesos (\$2.600.000)

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: _____

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:






F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

ZANJÓN AIREADOR






F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



Diego Fernando Vargas Pamplona

Nombre del Administrador Seccional Victoria

Firma

Fecha del Evento	Tipo de Evento	Duración del Evento		Sectores Afectados	Tiempo de restablecimiento del Servicio		Tipo de Componente	Nombre del Componente	Código de catastro para el Evento	Causas de Interrupción de los Servicios Afectados	Medidas de Atención y Contingencias por la Ocurrencia de Eventos						Observaciones	Fecha de Suspensión del Componente durante el Mes (meses)	VOLUMEN DISTRIBUIDO EN CARROTANQUE POR EVENTO	TIPO DE FUENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DEL CARROTANQUE	EN EL CASO QUE MARCO X EN AGUA DISTRIBUIDA BY CARROTANQUE DIGERIR LA SIGUIENTE INFORMACION						VOLUMEN DISTRIBUIDO A RESIDENCIALES	VOLUMEN A NO RESIDENCIALES	COSTO TOTAL DEL ABASTECIMIENTO							
		di	horas		di	horas					Agua por Contenedores	habilitación de una fuente de agua alternativa	Perforación de nuevos pozos	Habilitación de Redes Públicas	No Realiza	Medidas de Contingencia					SUSCRIPTORES RESIDENCIALES	SUSCRIPTORES NO RESIDENCIALES	M3	M3												
17/05/2011	Consumación			Consumación	1	1	PLANTA DE TRATAMIENTO ANEJOS PARA		(5)																											

(Handwritten signature)

Victoria
SECCIONAL

D. ROY Fernando Varela Zambrano
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR

REVENIDO DE AGENCIADO
REPORTE DE EMERGENCIAS

FASE 4 de
Victoria 1
Abril de 2012







F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



Servicio de Torno, Prensa Hidráulica, Soldadura en general, Reconstrucción de Motores fuera de Borda y Espadas para Motosierras, Elaboración de Marcos para Ganado y Ornamentación

La Dorada, Caldas 18 de Junio de 2021.

Señores
EMPOCALDAS S.A.E.S.P
Victoria Caldas

COTIZACION

Reparación de eje en acero inoxidable del aireador No 1 de la Ptar Victoria.

Nombres- Descripción	Cant.	UND.	Vr. Unitario	Vr. total
Reparación y cambio de 1 metro de tubo en acero inoxidable 308 calibre 2.5 mm del eje de aireador, mantenimiento de cruceta.	1	c/u	\$ 2.600.000	\$ 2.600.000
TOTAL IVA INCLUIDO				\$2.600.000

Tiempo de reparación 10 días calendario.

RAUL EDUARDO FLOREZ
C.C. 10.176.156 La Dorada
Celular: 310 835 2317

