

ORDEN DE COMPRA

OCC




SISTEMA FORTUNER DSI. S.A. www.dsi.com.co Tel. 8873113

Proveedor: 900319774 **HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S** **Orden No.** OC0000009243
Direccion: CR 21 16-23 **Fecha O.C.:** 20180719
Telefono: 8848663 **Elaborado por** LUZ AYDE PATIÑO M
Ciudad: **Seccional:** MANIZALES

ITEM	CÓDIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	IVA	Vr. TOTAL
1	1151812014807	MT	36.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	481,500	91,485	572,985
2	1151812014808	MT	66.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 12" S-8	2,603,370	494,640	3,098,010
3	7750201001669	UN	9.00	KIT SILLA YEE DE 12X6	758,961	144,203	903,164
4	7750201001605	MT	43.00	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	203,519	38,669	242,188
5	1151811007327	UN	7.00	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"	22,428	4,261	26,689
6	1151812014809	MT	30.00	MANGUERA POLIETILENO DE 1/2" PF+UAD	46,290	8,795	55,085
7	7750201001605	MT	81.00	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	383,373	72,841	456,214
8	1151811007327	UN	8.00	COLLAR DE DERIVACION PVC DE 2" A 1/2"	25,632	4,870	30,502
9	1151812014809	MT	40.00	MANGUERA POLIETILENO DE 1/2" PF+UAD	57,880	10,997	68,877
10	1151812014807	MT	24.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	321,000	60,990	381,990
11	1151812014810	MT	30.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 10" S-8	800,370	152,070	952,440
12	7750201001665	UN	6.00	KIT SILLA YEE DE 10X6	336,492	63,933	400,425
13	1151812014807	MT	28.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	374,500	71,155	445,655
14	1151812014810	MT	30.00	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO 10" S-8	800,370	152,070	952,440
15	7750201001665	UN	6.00	KIT SILLA YEE DE 10X6	336,492	63,933	400,427

Nota: Solo se pagarán las facturas por el total de esta orden de compra Factura original y una copia, indicar los datos bancarios donde se deberá efectuar el pago de esta. PLAZO ENTREGA:	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	7,552,177
	IVA	1,434,914
	SEGURO	
	FLETES	
	TOTAL	8,987,091

OBSERVACIONES: INVITACION 085/2018, ACTA DE COMITE 045/2018, ACTA 44 RESPU ESTA OBSERVACIONES TUBERIA Y ACCESOR ACTO,ALC,MPIO VITERBO


 GERENTE


 JEFE SECCION SUMINISTROS O ADMINISTRADOR SECCIONAL