

La Dorada, Diciembre 23 de 2022

Doctor:  
**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A.ESP.  
Manizales.

Asunto: Solicitud declaratoria de emergencia por daño en la red madre de acueducto de 12" sector carrilera la Concordia que pasa por debajo de las viviendas del sector.


Respetado Dr. Taba:

Con el fin de atender la necesidad urgente e imprescindible de atender la reparación de daño en la red de acueducto de 12" sector de la Concordia carrilera el cual pasa por debajo de las viviendas del sector a una profundidad aproximada de 4,00 Mtrs que para su reparación requiere el suministro de 12 viajes de agua en carro tanque para la comunidad afectada en la zona, lo anterior teniendo en cuenta el informe presentado por la situación en el sector.

En espera de su estudio y aprobación, de antemano le agradezco su gestión.

Nota: adjunto documentos requeridos para el trámite.

Cordialmente:

  
**CARLOS ARENAS ORTIZ**  
Administrador.



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: LA DORADA

Fecha del informe: 23 DE DICIEMBRE DE 2022

EVENTO: COLAPSO POR DAÑO DE TRAMO TUBERIA ACUEDUCTO DE 12" SECTOR BARRIO LA CONCORDIA  
CARRIELARA LA DORADA, CALDAS

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2022

HORA: 6:30 AM

COMPONENTE AFECTADO: RED MADRE DE ACUEDUCTO DE 12" BARRIO LA CONCORDIA SECTRO CARRILERA.

DESCRIPCION DEL DAÑO: En el sector del barrio la concordia carrilera del municipio de la Dorada, se presentó daño de la red madre de acueducto de 12" en tubería de Asbesto cemento.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:  
Afectación en la prestación del servicio de acueducto por daño de la red en el sector.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: CONTRATISTA

Recursos Técnicos: Suministro de agua en carro tanque por parte del contratista.

Recursos económicos: \$3.600.000

REPARACION PARCIA:

Personal: \_\_\_\_\_

Recursos Técnicos: \_\_\_\_\_

Recursos económicos: \_\_\_\_\_

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: dos (02) días calendario

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: De fácil acceso.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:






F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



*[Handwritten signature]*



F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS




*Handwritten signature or mark.*




F-AC-46  
Versión 2  
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



CARLOS ARENAS ORTIZ  
Nombre del Administrador

  
Firma