

MUNICIPIO	Riosucio	DIA	8	MESES	2	AÑO	2018	VEREDA/CORREGIMIENTO		ESTRATO	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA VIVIENDA											
DIRECCION											
CODIGO DEL USUARIO											
NOMBRE PROPIETARIO DE LA VIVIENDA											
OBRA											
CONTRATISTA											

Numero de familias en la vivienda: 1 Numero de viviendas en el domicilio: 1

Numero de personas del nucleo familiar: 3 N° Hombres: 1 N° Mujeres: 2

Rango de Edad	N°	Existen personas en condicion de discapacidad		Cual:
		SI	NO	
a. Niños de 0 a 5 años				
b. Niños entre 6 y 12 años	<u>1</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	
c. Jóvenes entre 13 y 18 años				
d. Jóvenes entre 19 y 25 años				
e. Adultos entre 26 y 59 años	<u>2</u>			
f. Adultos Mayores de 60 años en adelante				

1. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA

NIVEL EDUCATIVO	COMPLETO	INCOMPLETO
Ninguno		
Primaria		
Secundaria	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tecnico- tecnologo		
Universitario		

Condicion laboral	Numero	Cual
Empleo formal		
Empleo informal	<u>1</u>	
Temporal		
Desempleado		
Pensionado		
Otro		

Usted o alguien de su hogar participa en organizaciones comunitarias

SI	
NO	<input checked="" type="checkbox"/>

TENENCIA DE LA VIVIENDA	
Propia	
Familiar	<input checked="" type="checkbox"/>
Alquilada	
En usufructo	
Otras	

Cuántos pisos (Niveles) tiene la vivienda? SI NO

Existen medidores de agua en la vivienda? SI NO

Cuántos? SI NO

Existen contadores de energía en la vivienda? SI NO

Cuántos? SI NO

Existen contadores de gas en la vivienda? SI NO

Cuántos? SI NO

USO ACTUAL	
a. Residencial	<input checked="" type="checkbox"/>
e. Recreacional	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Comercial	<input checked="" type="checkbox"/>
f. Baldío	<input type="checkbox"/>
c. Industrial	<input type="checkbox"/>
g. De interés cultural	<input type="checkbox"/>
d. Institucional	<input type="checkbox"/>
h. Mixto	<input type="checkbox"/>

SERVICIOS PUBLICOS	
1. Agua	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Telefono	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Gas propano	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Gas Domiciliario	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Tv por Cable	<input checked="" type="checkbox"/>

Longitud Del Frente (mts) _____

Numero de niveles 2

Acceso vehicular SI NO

CARACTERISTICAS		OBSERVACIONES	
Disposición final de aguas residuales:			
1 Campo Abierto			
2 Quebrada			
3 Pozo de absorción:			
4 Pozo séptico:			
5 No sabe/ No responde			
6 Otro			

ESPACIOS DE LA VIVIENDA		OBSERVACIONES	
Habitaciones	<u>4</u>		
Sala comedor	<u>1</u>		
Cocina	<u>1</u>		
Garaje	<u>0</u>		
Patio	<u>1</u>		
Bodega	<u>0</u>		
Zona de estudio	<u>0</u>		

DESCRIPCION	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
Descripción de los andenes	Concreto	Malo	
Descripción de los antejardines	N/A		
Descripción de la vía pública	Zona Verde		
Posee arborización	NO		
Descripción de la fachada	Naiposteria Bena Ceramita forte baja		

2.1 ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO											
ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES		
	R	B	M			R	B	M			
SALA COMEDOR					COCINA						
Piso		X			Piso		X				
techo		X			techo		X				
Muros		X			Muros		X				
Puerta		X			Puerta		X				
Ventanas y vidrios		X			Ventanas y vidrios		X				
ALCOBA PRINCIPAL	R	B	M		BANO PRINCIPAL	R	B	M			
Piso		X			Piso		X				
techo		X			techo		X				
Muros		X		fisuras	Muros		X				
Puerta	X				Puerta		X				
Ventanas y vidrios		X			Ventanas y vidrios		X				
ALCOBA AUXILIAR 1	R	B	M		PATIO	R	B	M			
Piso		X			Piso		X				
techo		X			techo		X				
Muros		X		fisuras	Muros		X				
Puerta	X				Puerta	X			fisura - Realido riego		
Ventanas y vidrios		X			Ventanas y vidrios		X				
ALCOBA AUXILIAR 2	R	B	M		GARAJE	R	B	M			
Piso		X			Piso		X				
techo		X			techo		X				
Muros		X			Muros		X				
Puerta	X				Puerta	X					
Ventanas y vidrios		X			Ventanas y vidrios		X				
ALCOBA AUXILIAR 3	R	B	M		MATERIALES PREDOMINANTES DE LA VIVIENDA						
Piso		X			a. Bloque						
techo		X			b. Ladrillo		X				
Muros		X		fisura	c. Bahareque						
Puerta	X				d. Madera						
Ventanas y vidrios		X			e. Mixta				Cuales		

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN

Bordillo de la parte baja de la fachada fracturado

F-GC-25
Versión 2
Abril 2017



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN CONTRATACIÓN

GESTION SOCIAL EN OBRAS CIVILES - ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA: 8-02-2018

A.) ANTES




Natalia Sanchez Ortega
Profesional Area Social (Contratista)

[Signature]

Contratista

X Luz Rany Tiejos Rivas
Propietario / Representante del predio

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Luz Mary Trejos Rivera
-----------	------------------------

Dirección	Cll 6 # 11-01	Municipio	Riosucio
-----------	---------------	-----------	----------

Código	301-03132-32
--------	--------------

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	<input type="checkbox"/>	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:


DIA	27	MES	02	AÑO	2018	HORA	9:15
-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 1010.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.


Cordialmente,

Julio Arturo Quiñonez
 Nombre del Administrador


 Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

x Luz Mary Trejos Rivera!

 <p>F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS</p>
	<p>ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA</p>

Fecha de la visita	Día	27	Mes	02	Año	2018	Hora	2:15
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Nombre del usuario	Lucy Mary Trejos Rivera
--------------------	-------------------------

Dirección	C116 # 11-01	Municipio	Riosucio
-----------	--------------	-----------	----------

Código	301-03132-32
--------	--------------

Hora de inicio	de	2:15	a.m	Hora de finalización	2:25	a.m
			p.m			x

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

En la visita no se encuentra acometida de alcantarillado. La usuaria autoriza dejar colilla para conectarse en el futuro caja de inspección, silleta de empalme y tubo novafort 6"

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

1

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Acepta el usuario voluntariamente que la empresa le cambie la acometida: SI NO

x Luz Mary Trejos Rivera.

Firma usuario que está aceptando voluntariamente el cambio de la acometida

El usuario renuncia a contar con un técnico particular: SI NO

x Luz Mary Trejos Rivera.

Nombre y firma del usuario que renuncia a contar con un técnico particular

Observaciones de quien atiende la visita


El usuario paga la acometida cuando haga uso de ella.

Nombre y Cédula de quien realiza la visita

Natalia Sánchez Ortegañ C.C. 10537941113

El Usuario se niega a firma por las siguientes razones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2


Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A.E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	26 DE MARZO DE 2018	HORA (Inicio - fin)	9:00 2:10
NOMBRE SUSCRIPTOR	Luz Marina Trejos Rivera	CODIGO	301-03132-32
DIRECCIÓN	Calle 6 # 11-01	MUNICIPIO	RIOSUCIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA	
EL USUARIO SOLICITA ACOMETIDA NUEVA, SE INSTALA TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6", SILLETA DE EMPALME Y CAJA DE INSPECCIÓN	
PRESUPUESTO DEFINITIVO:	
CONTRATO:	0073-2018 AC ALX
OBJETO	OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 8. OBRA 2: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 6 Y 8. OBRA 3: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 6 Y 8.

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DEMOLICIONES				
2,1	Demolicion Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico	M3	0,05	\$ 72.500,00	\$ 3.552,50
2,2	Corte mecanizado de pavimento de concreto hidraulico (e=0,07m)	ML	2,80	\$ 6.200,00	\$ 17.360,00
3	EXCAVACION				
3.1	Excavacion en zanja - Material Común - 0.0 a 2.0 Mts	M3	6,50	\$ 23.200,00	\$ 150.707,20
4	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
4.1	Instalacion Tubería PVC Corrugada 160mm (6") para Alcantarillado	ML	7,70	\$ 12.500,00	\$ 96.250,00
4.3	Instalación empalme para pvc corrugado de 450mm x 160 mm (18"x6")	UND	1,00	\$ 36.950,00	\$ 36.950,00
6	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA				
6.1	Suministro, Transporte e instalacion Caja de Inspeccion Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa	UND	1,00	\$ 208.600,00	\$ 208.600,00
7	RELLENOS				
7.1	Rellenos Compactados con Material de Obra	M3	0,53	\$ 21.300,00	\$ 11.251,09
8	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS				
8.1	Suministro, Transporte e Instalacion sub-base p/pavimentos en material granular seleccionada compactada	M3	0,05	\$ 106.300,00	\$ 5.208,70
10	EVACUACION DE ESCOMBROS				
10.1	Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	M3	6,02	\$ 28.490,00	\$ 171.509,80
11	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO				
11.1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	M3	0,05	\$ 577.750,00	\$ 28.887,50

COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e IVA sobre utilidades)

\$ 730.276,8

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6"	ML	7,7	31.573	\$ 243.112,1
EMPALME PARA PVC CORRUGADO DE 250x160 (12"x6")	UND	1	259.956	\$ 259.956,0

SUMA MATERIALES

\$ 503.068,1

VALOR TOTAL OBRAS

\$ 1.233.344,9

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI X	NO
OBSERVACIONES		
EL USUARIO PAGA LA ACOMETIDA NUEVA CUANDO HAGA USO DE ELLA.		

Supervisor o Interventor del Contrato

MUNICIPIO	Riosucio	DIA	8	MES	2	AÑO	2018	VEREDA/CORREGIMIENTO	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA VIVIENDA	Genoveva Taborda Galano								
DIRECCION	C.C. 11 # 6-14								
CODIGO DEL USUARIO	304-03131-31								
NOMBRE PROPIETARIO DE LA VIVIENDA	Genoveva Taborda								
OBRA	Obra 2: Reparación alcantarillado Cr 11 entre 6 y 8 Obra 3: Reparación acueducto Cr 11 entre 6 y 8								
CONTRATISTA	Pablo Emilio Hincapié								
	INTERVENTORIA								
	Luis Fernando Arias								

Numero de familias en la vivienda: 1 Numero de viviendas en el domicilio: 1

Numero de personas del nucleo familiar: 1 N° Hombres: 1 N° Mujeres: 1

Rango de Edad	N°
a. Niños de 0 a 5 años	1
b. Niños entre 6 y 12 años	
c. Jóvenes entre 13 y 18 años	
d. Jóvenes entre 19 y 25 años	
e. Adultos entre 26 y 59 años	
f. Adultos Mayores de 60 años en adelante	

Existen personas en condicion de discapacidad	Cual:	
	SI	NO
NIVEL EDUCATIVO	COMPLETO	INCOMPLETO
Ninguno		
Primaria		
Secundaria		
Tecnico- tecnologo		
Universitario		

Usted o alguien de su hogar participa en organizaciones comunitarias

SI NO

Condicion laboral	Numero
Empleo formal	1
Empleo informal	
Temporal	
Desempleado	
Pensionado	
Otro	
Cual	

No de personas que trabajan en la familia

TENENCIA DE LA VIVIENDA	
Propia	<input checked="" type="checkbox"/>
Familiar	<input type="checkbox"/>
Alquilada	<input type="checkbox"/>
En usufructo	<input type="checkbox"/>
Otras	<input type="checkbox"/>

Cuántos pisos (Niveles) tiene la vivienda? SI NO

Existen medidores de agua en la vivienda? SI NO

Cuántos? SI NO

Existen contadores de energía en la vivienda? SI NO

Cuántos? SI NO

Existen contadores de gas en la vivienda? SI NO

Cuántos? SI NO

2. ASPECTOS GENERALES DEL PREDIO

CARACTERÍSTICAS

Longitud Del Frente (mts) _____

Numero de niveles SI NO

Acceso vehicular SI NO

OBSERVACIONES

USO ACTUAL

a. Residencial	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Comercial	<input type="checkbox"/>
c. Industrial	<input type="checkbox"/>
d. Institucional	<input type="checkbox"/>
e. Recreacional	<input type="checkbox"/>
f. Baldío	<input type="checkbox"/>
g. De interés cultural	<input type="checkbox"/>
h. Mixto	<input type="checkbox"/>

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Agua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Telefono	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Gas propano	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Gas Domiciliario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Tv por Cable	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Disposición final de aguas residuales:

1	Campo Abierto	
2	Quebrada	
3	Pozo de absorción:	
4	Pozo séptico:	
5	No saber/ No responde	
6	Otro	

Cual: _____

ESPACIOS DE LA VIVIENDA

Habitaciones	Nº	OBSERVACIONES
Sala comedor		
Cocina		
Garaje		
Patio		
Bodega		
Zona de estudio		

DESCRIPCION	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
Descripción de los andenes	concreto	Mal	
Descripción de los antejardines	N/A		
Descripción de la vía pública	concreto		Zona verde
Posee arborización	NO		
Descripción de la fachada	Huipostera regular		fachada park baja

F-GC-25
Versión 2
Abril 2017






EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN CONTRATACIÓN

GESTION SOCIAL EN OBRAS CIVILES - ACTA DE VECINDAD

2.1 ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO									
ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES
	R	B	M			R	B	M	
SALA COMEDOR					COCINA				
Piso					Piso				
techo					techo				
Muros					Muros				
Puerta					Puerta				
Ventanas y vidrios					Ventanas y vidrios				
ALCOBA PRINCIPAL	R	B	M	OBSERVACIONES	BANO PRINCIPAL	R	B	M	OBSERVACIONES
Piso					Piso				
techo					techo				
Muros					Muros				
Puerta					Puerta				
Ventanas y vidrios					Ventanas y vidrios				
ALCOBA AUXILIAR 1	R	B	M	OBSERVACIONES	PATIO	R	B	M	OBSERVACIONES
Piso					Piso				
techo					techo				
Muros					Muros				
Puerta					Puerta				
Ventanas y vidrios					Ventanas y vidrios				
ALCOBA AUXILIAR 2	R	B	M	OBSERVACIONES	GARAJE	R	B	M	OBSERVACIONES
Piso					Piso				
techo					techo				
Muros					Muros				
Puerta					Puerta				
Ventanas y vidrios					Ventanas y vidrios				
ALCOBA AUXILIAR 3	R	B	M	OBSERVACIONES	MATERIALES PREDOMINANTES DE LA VIVIENDA				
Piso					a. Bloque				
techo					b. Ladrillo				
Muros					c. Bahareque				
Puerta					d. Madera				
Ventanas y vidrios					e. Mixta				Cuales

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN
 Escaleras de acceso en concreto en mal estado, en la fachada donde se encuentra el contador del gas esta en mal estado

 <p>F-GC-25 Versión 2 Abril 2017</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P. GESTIÓN CONTRATACIÓN</p> <p>GESTION SOCIAL EN OBRAS CIVILES - ACTA DE VICINDAD</p>
<p align="center">REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	
<p>A.) ANTES</p>	<p>FECHA: <u>08-03-2018</u></p>
	<p><u>Natalia Sánchez Ontegón</u> Profesional Area Social (Contratista)</p> <p><u>[Signature]</u> Contratista</p> <p><u>Genoveva Jaborada</u> Propietario / Representante del predio</p>

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Genoveva Taborda Galeano		
Dirección	Carrera 11 # 6-14	Municipio	RIO SUJO
Código	301-03131-31		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	<input type="checkbox"/>	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:


DIA	27	MES	02	AÑO	2018	HORA	3:00
-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 1.010.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A. E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.


Cordialmente,

Julio Arturo Quiroz
 Nombre del Administrador


 Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

¹
 x Genoveva Taborda Galeano.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA	

Fecha de la visita	Día	27	Mes	02	Año	2018	Hora	3:00
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Nombre del usuario	Maria Genoveva Taborda Galeano
--------------------	--------------------------------

Dirección	Carrera 11 # 6-14	Municipio	Riosucio
-----------	-------------------	-----------	----------

Código	301-03131-31
--------	--------------

Hora inicio	de	3:00	a.m	Hora de finalización	3:10		a.m
			<input checked="" type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc)

En la visita se encuentra acometida de alcantarillado en PVC en buen funcionamiento


El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Acepta el usuario voluntariamente que la empresa le cambie la acometida: SI

NO

x Genoveva Taborda Galeano

Firma usuario que está aceptando voluntariamente el cambio de la acometida

El usuario renuncia a contar con un técnico particular: SI

NO

x Genoveva Taborda Galeano

Nombre y firma del usuario que renuncia a contar con un técnico particular

Observaciones de quien atiende la visita


El cambio no tiene costo para el usuario

Nombre y Cédula de quien realiza la visita

Natalia Sánchez Ortega C.C. 1053794143

El Usuario se niega a firma por las siguientes razones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A.E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		
---	---	--	--

FECHA DE VISITA	26 DE MARZO DE 2018	HORA (Inicio - fin)	2:15 2:35
NOMBRE SUSCRIPTOR	Genoveva Taborda	CODIGO	301-03131-31
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 6-14	MUNICIPIO	RIOSUCIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

SE ENCUENTRA ACOMETIDA EN PVC EN BUEN FUNCIONAMIENTO, SE CAMBIA A TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6", SILLETA DE EMPALME Y CAJA DE INSPECCIÓN

PRESUPUESTO DEFINITIVO:			
CONTRATO:	0073-2018	AC	AL <input checked="" type="checkbox"/>
OBJETO	OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 8. OBRA 2: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 6 Y 8. OBRA 3: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 6 Y 8.		

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DEMOLICIONES				
2,1	Demolicion Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico	M3	0,05	\$ 72.500,00	\$ 3.552,50
2,2	Corte mecanizado de pavimento de concreto hidraulico (e=0,07m)	ML	2,80	\$ 6.200,00	\$ 17.360,00
3	EXCAVACION				
3.1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	M3	3,61	\$ 23.200,00	\$ 83.752,00
4	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
4.1	Instalacion Tuberia PVC Corrugada 160mm (6") para Alcantarillado	ML	6,00	\$ 12.500,00	\$ 75.000,00
4.3	Instalación empalme para pvc corrugado de 450mm x 160 mm (18"x6")	UND	1,00	\$ 36.950,00	\$ 36.950,00
6	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA				
6.1	Suministro, Transporte e Instalacion Caja de Inspeccion Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa	UND	1,00	\$ 208.600,00	\$ 208.600,00
7	RELLENOS				
7.1	Rellenos Compactados con Material de Obra	M3	3,61	\$ 21.300,00	\$ 76.893,00
8	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS				
8.1	Suministro, Transporte e Instalacion sub-base p/pavimentos en material granular seleccionado compactado	M3	0,05	\$ 106.300,00	\$ 5.208,70
10	EVACUACION DE ESCOMBROS				
10.1	Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	M3	0,05	\$ 28.490,00	\$ 1.424,50
11	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO				
11.1	Concreto de 21Mpa para graderias y andenes	M3	0,05	\$ 577.750,00	\$ 28.887,50

COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e IVA sobre utilidades)	\$ 537.628,2
--	---------------------

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6"	ML	6	31.573	\$ 189.438,0
EMPALME PARA PVC CORRUGADO DE 250x160 (12"x6")	UND	1	259.956	\$ 259.956,0

SUMA MATERIALES	\$ 449.394,0
VALOR TOTAL OBRAS	\$ 987.022,2

El suscrito debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
OBSERVACIONES		
EL CAMBIO DE ACOMETIDA NO GENERA COSTO PARA EL USUARIO		

 Supervisor o Interventor del Contrato

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTIÓN CONTRATACIÓN
 GESTIÓN SOCIAL EN OBRAS CIVILES - ACTA DE VICINDAD

F-GC-25
 Versión 2
 Abril 2017

MUNICIPIO	RIO SUZUIA	DIA	8	MESES	2	AÑO	2018	VEREDA/CORREGIMIENTO	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA VIVIENDA	Zoila Rosa Rivera								
DIRECCION	Cr 11 # 6-28								
BARRIO:	Antonio Narino								
ESTRATO									
CODIGO DEL USUARIO									
NOMBRE PROPIETARIO DE LA VIVIENDA	Zoila Rosa Rivera								
TELEFONO	3224743754								
OBRA	Obra 2: Reposición de alcantarillado Cril entre el 648 Obra 2: Reposición acueducto Cril entre 648								
CONTRATISTA	Rubio Emilio Hincapié INTERVENTORIA Lois Fernando Arias								

1. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA

Numero de familias en la vivienda: 1 Numero de viviendas en el domicilio: 1

Numero de personas del nucleo familiar: N° Hombres: N° Mujeres:

Rango de Edad	N°
a. Niños de 0 a 5 años	1
b. Niños entre 6 y 12 años	
c. Jóvenes entre 13 y 18 años	
d. Jóvenes entre 19 y 25 años	
e. Adultos entre 26 y 59 años	
f. Adultos Mayores de 60 años en adelante	

Existen personas en condicion de discapacidad	Cual:	
	SI	NO
NIVEL EDUCATIVO	COMPLETO	INCOMPLETO
Ninguno		
Primaria		
Secundaria		
Tecnico- tecnologo		
Universitario		

Usted o alguien de su hogar participa en organizaciones comunitarias

SI: 1 NO: 0

No de personas que trabajan en la familia

Condicion laboral	Numero
Empleo formal	1
Empleo informal	
Temporal	
Desempleado	
Pensionado	
Otro	
Cual	

TENENCIA DE LA VIVIENDA

Propia	1
Familiar	
Alquilada	
En usufructo	
Otras	

Cuántos pisos (Niveles) tiene la vivienda?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Existen medidores de agua en la vivienda?	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Existen contadores de energía en la vivienda?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Existen contadores de gas en la vivienda?	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Cuántos?
2. ASPECTOS GENERALES DEL PREDIO								
USO ACTUAL			CARACTERÍSTICAS			OBSERVACIONES		
a. Residencial	<input checked="" type="checkbox"/>	e. Recreacional	Longitud Del Frente (mts)					
b. Comercial		f. Baldeo	Número de niveles		1			
c. Industrial		g. De interés cultural	Acceso vehicular		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
d. Institucional		h. Mixto						
SERVICIOS PÚBLICOS			Disposición final de aguas residuales:			ESPACIOS DE LA VIVIENDA		
	SI	NO				OBSERVACIONES		
1. Agua	<input checked="" type="checkbox"/>		1	Campo Abierto				
2. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>		2	Quebrada				
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/>		3	Pozo de absorción:				
4. Teléfono		<input checked="" type="checkbox"/>	4	Pozo séptico:				
5. Gas propano		<input checked="" type="checkbox"/>	5	No sabe/ No responde				
6. Gas Domiciliario	<input checked="" type="checkbox"/>		6	Otro				
7. Tv por Cable		<input checked="" type="checkbox"/>	Cual:					
			DESCRIPCIÓN			MATERIALES		
			Descripción de los andenes			Concreto		
			Descripción de los antejardines			N/A		
			Descripción de la vía pública			Zona verde		
			Posee arborización			NO		
			Descripción de la fachada			Mampostería Malo Humedad park baja		



2.1 ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO												
ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES	ESPACIO			Estado			OBSERVACIONES	
	R	B	M		COCINA	R	B	M				
SALA COMEDOR					Piso							
					techo							
					Muros							
					Puerta							
					Ventanas y vidrios							
ALCOBA PRINCIPAL					BAÑO PRINCIPAL							
					Piso							
					techo							
					Muros							
					Puerta							
					Ventanas y vidrios							
ALCOBA AUXILIAR 1					PATIO							
					Piso							
					techo							
					Muros							
					Puerta							
					Ventanas y vidrios							
ALCOBA AUXILIAR 2					GARAJE							
					Piso							
					techo							
					Muros							
					Puerta							
					Ventanas y vidrios							
ALCOBA AUXILIAR 3					MATERIALES PREDOMINANTES DE LA VIVIENDA							
					a. Bloque							
					b. Ladrillo							
					c. Bahareque							
					d. Madera							
					e. Mixta							
					Cuales							

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN
 Andén en mal estado, escalera de acceso con balaustrada que precede y piezas faltantes, humedad en parte baja de la fachada, se realiza acta por fachada




F-GC-25
Versión 2
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
GESTIÓN CONTRATACIÓN
GESTION SOCIAL EN OBRAS CIVILES - ACTA DE VECINDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO

A.) ANTES


FECHA: 8 02 2018



Natalia Sánchez Ortigón
Profesional Area Social (Contratista)

F. H. H. H. H.
Contratista

Zoila Rosa Rivera
Propietario / Representante del predio

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Zoila Rosa Rivera		
Dirección	Cr 11 # 6-28	Municipio	Riosucio
Código	301-03129		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	----------------	-------------------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	27	MES	02	AÑO	2018	HORA	3:10
-----	----	-----	----	-----	------	------	------


Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 1.050.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A. E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Julia Arroyo Quiñonez


Nombre del Administrador


Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

1

Zoila Rosa Rivera

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita	Día	27	Mes	02	Año	2018	Hora	3:10
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Nombre del usuario	Zoila Rosa Rivera
--------------------	-------------------

Dirección	Cr 11 # 6-28	Municipio	Riosucio
-----------	--------------	-----------	----------

Código	301-03129
--------	-----------

Hora de inicio	de	3:10	a.m	Hora de finalización	3:20	a.m
			p.m			x

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

En la visita no se encuentra acometida de alcantarillado el usuario autoriza dejar colilla para conectarse en el futuro se deja caja de inspección tubo novafort 6" y sillita de empalme.


El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Acepta el usuario voluntariamente que la empresa le cambie la acometida: SI NO

Zoila Rosa RIVERA

Firma usuario que está aceptando voluntariamente el cambio de la acometida

El usuario renuncia a contar con un técnico particular: SI NO

Zoila Rosa RIVERA

Nombre y firma del usuario que renuncia a contar con un técnico particular

Observaciones de quien atiende la visita


El usuario paga la domiciliaria, cuando se conecte.

Nombre y Cédula de quien realiza la visita

Natalia Sánchez Ortega C.O. 10537941413

El Usuario se niega a firma por las siguientes razones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	26 DE MARZO DE 2018	HORA (Inicio - fin)	2:30 2:40
NOMBRE SUSCRIPTOR	zolla Rosa Rivera	CODIGO	301-03129
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 6-28	MUNICIPIO	RIOSUCIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

LA VIVIENDA NO CUENTA CON ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO, TIENE EL VERTIMIENTO PARA LA PARTE DE ATRÁS SOBRE EL BOX COLVER, SE INSTALA ACOMETIDA NUEVA EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6", SILLETA DE EMPALME Y CAJA DE INSPECCIÓN

PRESUPUESTO DEFINITIVO:			
CONTRATO:	0073-2018	AC	AL <input checked="" type="checkbox"/>
OBJETO	OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 8. OBRA 2: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 6 Y 8. OBRA 3: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 6 Y 8.		

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DEMOLICIONES				
2,1	Demolición Pavimentos y Andenes en Concreto Hidráulico	M3	0,05	\$ 72.500,00	\$ 3.552,50
2,2	Corte mecanizado de pavimento de concreto hidráulico (e=0,07m)	ML	2,80	\$ 6.200,00	\$ 17.360,00
3	EXCAVACION				
3,1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	M3	3,61	\$ 23.200,00	\$ 83.752,00
4	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
4,1	Instalación Tubería PVC Corrugada 160mm (6") para Alcantarillado	ML	6,00	\$ 12.500,00	\$ 75.000,00
4,3	Instalación empalme para pvc corrugado de 450mm x 160 mm (18"x6")	UND	1,00	\$ 36.950,00	\$ 36.950,00
6	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA				
6,1	Suministro, Transporte e Instalacion Caja de Inspeccion Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa	UND	1,00	\$ 208.600,00	\$ 208.600,00
7	RELLENOS				
7,1	Rellenos Compactados con Material de Obra	M3	3,61	\$ 21.300,00	\$ 76.893,00
8	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS				
8,1	Suministro, Transporte e Instalacion sub-base p/pavimentos en material granular seleccionado compactado	M3	0,05	\$ 106.300,00	\$ 5.208,70
10	EVACUACION DE ESCOMBROS				
10,1	Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	M3	0,05	\$ 28.490,00	\$ 1.424,50
11	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO				
11,1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	M3	0,05	\$ 577.750,00	\$ 28.887,50

COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e IVA sobre utilidades)	\$ 537.628,2
--	---------------------

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6"	ML	6	31.573	\$ 189.438,0
EMPALME PARA PVC CORRUGADO DE 250x160 (12"x6")	UND	1	259.956	\$ 259.956,0

SUMA MATERIALES	\$ 449.394,0
------------------------	---------------------

VALOR TOTAL OBRAS	\$ 987.022,2
--------------------------	---------------------

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
---	--	----

OBSERVACIONES

EL USUARIO PAGA LA ACOMETIDA NUEVA CUANDO HAGA USO DE ELLA.

Supervisor o Interventor del Contrato

MUNICIPIO	Riosucio	DIA	8	MES	2	AÑO	2018	VEREDA/CORREGIMIENTO		ESTRATO	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA VIVIENDA	Saila Rosa Rivera										
DIRECCION	Cr 11 # 6-32										
BARRIO:	Antonio Marino										
CODIGO DEL USUARIO											
NOMBRE PROPIETARIO DE LA VIVIENDA	Saila Rosa Rivera										
TELEFONO	3224743754										
OBRA	Obra 21 Reparación alantarrillado en el entre el 6 y 8 Obra 3: Reparación acueducto en el entre el 6 y 8										
CONTRATISTA	Pablo Emilio Hincapié INTERVENTORIA Luis Fernando Arias										

1. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA

Numero de familias en la vivienda	1	Numero de viviendas en el domicilio	1
Numero de personas del nucleo familiar	3	N° Hombres	2
		N° Mujeres	1

Rango de Edad	N°	Existen personas en condicion de discapacidad	SI	NO	Cual:
a. Niños de 0 a 5 años				<input checked="" type="checkbox"/>	
b. Niños entre 6 y 12 años					
c. Jóvenes entre 13 y 18 años					
d. Jóvenes entre 19 y 25 años					
e. Adultos entre 26 y 59 años	1				
f. Adultos Mayores de 60 años en adelante	2				

No de personas que trabajan en la familia

Condicion laboral	Numero
Empleo formal	
Empleo informal	1
Temporal	
Desempleado	
Pensionado	
Otro	
	Cual

Usted o alguien de su hogar participa en organizaciones comunitarias	SI	
	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

TENENCIA DE LA VIVIENDA	
Propia	<input checked="" type="checkbox"/>
Familiar	
Alquilada	
En usufructo	
Otras	

2. ASPECTOS GENERALES DEL PREDIO		Existen medidores de agua en la vivienda?	Cuantos?	Existen contadores de energía en la vivienda?	Cuantos?	Existen contadores de gas en la vivienda?	Cuantos?
¿Cuántos pisos (Niveles) tiene la vivienda?	1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	1	<input checked="" type="checkbox"/> NO	1

USO ACTUAL	
a. Residencial	<input checked="" type="checkbox"/>
b. Comercial	<input type="checkbox"/>
c. Industrial	<input type="checkbox"/>
d. Institucional	<input type="checkbox"/>
e. Recreational	<input type="checkbox"/>
f. Baldío	<input type="checkbox"/>
g. De interés cultural	<input type="checkbox"/>
h. Mixto	<input type="checkbox"/>

SERVICIOS PÚBLICOS	
1. Agua	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3. Energía	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4. Teléfono	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
5. Gas propano	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
6. Gas Domiciliario	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
7. Tv por Cable	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

CARACTERÍSTICAS	
Longitud Del Frente (mts)	
Número de niveles	1
Acceso vehicular	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

ESPACIOS DE LA VIVIENDA		N°	OBSERVACIONES
Habitaciones		3	
Sala comedor		1	
Cocina		1	
Garaje		0	
Patio		1	
Bodega			
Zona de estudio			




Disposición final de aguas residuales:	
1. Campo Abierto	
2. Quebrada	
3. Pozo de absorción:	
4. Pozo séptico:	
5. No sabe/ No responde	
6. Otro	


DESCRIPCION	MATERIALES	ESTADO	OBSERVACIONES
Descripción de los andenes	concreto	Bajo	Crietos
Descripción de los antejardines	N/A		
Descripción de la vía pública	Zona verde		
Posee arborización	No		
Descripción de la fachada	Almoplastica		



2.1 ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO									
ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES
	R	B	M			R	B	M	
SALA COMEDOR					COCINA				
Piso	X				Piso		X		
techo			X		techo			X	
Muros	X	X			Muros		X		
Puerta	X	X			Puerta		X		
Ventanas y vidrios	X	X			Ventanas y vidrios		X		
ALCOBA PRINCIPAL	R	B	M		BANO PRINCIPAL	R	B	M	
Piso		X			Piso		X		
techo			X		techo			X	
Muros		X			Muros		X		
Puerta		X			Puerta		X		
Ventanas y vidrios		X			Ventanas y vidrios		X		
ALCOBA AUXILIAR 1	R	B	M		PATIO	R	B	M	
Piso		X			Piso		X		
techo			X		techo		X		
Muros		X			Muros		X		
Puerta		X			Puerta		X		
Ventanas y vidrios		X			Ventanas y vidrios		X		
ALCOBA AUXILIAR 2	R	B	M		GARAJE	R	B	M	
Piso		X			Piso		X		
techo			X		techo			X	
Muros		X			Muros		X		
Puerta		X			Puerta		X		
Ventanas y vidrios		X			Ventanas y vidrios		X		
ALCOBA AUXILIAR 3	R	B	M		MATERIALES PREDOMINANTES DE LA VIVIENDA				
Piso		X			a. Bloque				
techo			X		b. Ladrillo		X		
Muros		X			c. Bahareque				
Puerta		X			d. Madera				
Ventanas y vidrios		X			e. Mixta				

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN
 El cielo raso tiene manchas por filtración de agua del techo y piezas faltantes
 Muros de Sala humedad en parte alta. y baja. Omite al costado derecho

 <p>F-GC-25 Versión 2 Abril 2017</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN</p>
<p>GESTION SOCIAL EN OBRAS CIVILES - ACTA DE VECINDAD</p>	
<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO</p>	
<p>A.) ANTES</p>	<p>FECHA: <u>8-02-2018</u></p>
	
<p><u>Natalia Sánchez O</u> Profesional Area Social (Contratista)</p>	<p><u>E. Hoyos</u> Contratista</p>
<p><u>X Zoila Rosa Rivera</u> Propietario / Representante del predio</p>	

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Zoila Rosa Rivera
-----------	-------------------

Dirección	Carrera 11 # 6-32	Municipio	Riosucio
-----------	-------------------	-----------	----------

Código	301-03130
--------	-----------

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	<input type="checkbox"/>	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	----------------	-------------------------------------



Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	27	MES	02	AÑO	2018	HORA	3:20
-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 1.010.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A. E.S.P., realizará la interventoría.


Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

 Nombre del Administrador	 Firma del administrador
---	---

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

x Zoila Rosa Rivera

 <p>F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS</p>
	<p>ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA</p>

Fecha de la visita	Día	27	Mes	02	Año	2018	Hora	3:20
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Nombre del usuario	Zoila Rosa Rivera
--------------------	-------------------

Dirección	Camara II # 6-32	Municipio	Riosucio
-----------	------------------	-----------	----------

Código	301-03130
--------	-----------

Hora de inicio	de	3:20	a.m	Hora de finalización	3:30	a.m
			p.m			X

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

<p>En la visita no se encontro acometida de alcantarillado El usuario autoriza dejar colilla para conectarse en un futuro. Se deja caja de inspección tubo novafort 6" y sillita de empalme.</p>


El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Acepta el usuario voluntariamente que la empresa le cambie la acometida: SI

NO

X Zoile Rose Riber

Firma usuario que está aceptando voluntariamente el cambio de la acometida

El usuario renuncia a contar con un técnico particular: SI

NO

X Zoile Rose Riber

Nombre y firma del usuario que renuncia a contar con un técnico particular

Observaciones de quien atiende la visita


El usuario paga cuando haga uso de ella.

Nombre y Cédula de quien realiza la visita

Natalia Sanchez Ortega C.C.1053794143

El Usuario se niega a firma por las siguientes razones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	26 DE MARZO DE 2018	HORA (Inicio - fin)	9:30 - 2:40
NOMBRE SUSCRIPTOR	zolla Rosa Rivera	CODIGO	301-05130
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 6-32	MUNICIPIO	RIOSUCIO

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

LA VIVIENDA NO CUENTA CON ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO, TIENE EL VERTIMIENTO PARA LA PARTE DE ATRÁS SOBRE EL BOX COLVER, SE INSTALA ACOMETIDA NUEVA EN TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 6", SILLETA DE EMPALME Y CAJA DE INSPECCIÓN

PRESUPUESTO DEFINITIVO:			
CONTRATO:	0073-2018	AC	AL <input checked="" type="checkbox"/>
OBJETO	OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 8. OBRA 2: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 6 Y 8. OBRA 3: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 6 Y 8.		

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2	DEMOLICIONES				
2,1	Demolición Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico	M3	0,05	\$ 72.500,00	\$ 3.552,50
2,2	Corte mecanizado de pavimento de concreto hidraulico (e=0,07m)	ML	2,80	\$ 6.200,00	\$ 17.360,00
3	EXCAVACION				
3.1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	M3	3,61	\$ 23.200,00	\$ 83.752,00
4	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
4.1	Instalacion Tubería PVC Corrugada 160mm (6") para Alcantarillado	ML	6,00	\$ 12.500,00	\$ 75.000,00
4.3	Instalación empalme para pvc corrugado de 450mm x 160 mm (18"x6")	UND	1,00	\$ 36.950,00	\$ 36.950,00
6	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCIÓN DOMICILIARIA				
6.1	Suministro, Transporte e Instalacion Caja de Inspeccion Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa	UND	1,00	\$ 208.600,00	\$ 208.600,00
7	RELLENOS				
7.1	Relienos Compactados con Material de Obra	M3	3,61	\$ 21.300,00	\$ 76.893,00
8	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS				
8.1	Suministro, Transporte e Instalacion sub-base p/pavimentos en material granular seleccionado compactado	M3	0,05	\$ 106.300,00	\$ 5.208,70
10	EVACUACION DE ESCOMBROS				
10.1	Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	M3	0,05	\$ 28.490,00	\$ 1.424,50
11	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO				
11.1	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	M3	0,05	\$ 577.750,00	\$ 28.887,50

COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e IVA sobre utilidades)	\$ 537.628,2
--	---------------------

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
TUBERIA PVC ALCANTARILLADO UNION CAUCHO DE 6"	ML	6	31.573	\$ 189.438,0
EMPALME PARA PVC CORRUGADO DE 250x160 (12"x6")	UND	1	259.956	\$ 259.956,0

SUMA MATERIALES	\$ 449.394,0
------------------------	---------------------

VALOR TOTAL OBRAS	\$ 987.022,2
--------------------------	---------------------

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO
---	--	----

OBSERVACIONES

EL USUARIO PAGA LA ACOMETIDA NUEVA CUANDO HAGA USO DE ELLA.

Supervisor o Interventor del Contrato