



ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 107 DE FEBRERO 16 DE 2023.
OBJETO REPARACION Y REPUESTOS DEL CABLE MULTICONDUCTOR DE VIDEO Y POTENCIA DE LA CAMARA DE INSPECCION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO (CCTV) MARCA IBAK.
CONTRATISTA V.E COLOMBIA S.A.S.
NIT 900.183.338-3
VALOR \$ 12.984.426 IVA INCLUIDO.
PLAZO 05 DIAS CONTADO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los _____ de 2023, se reunieron el Doctor ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P y la señora, CATALINA SALDARRIAGA VANEGAS como representante legal de la firma Contratista, con el fin de realizar la liquidación del Contrato de prestación de servicios 107/2023.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de la reparación del cable multiconductor de video y potencia de la cámara de inspección de tuberías de alcantarillado (cctv) marca ibak y haber comprobado que la misma se realizó de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a aceptar y a firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. del mantenimiento preventivo y correctivo de los transformadores, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto frente al contrato en referencia.

VALOR \$ 12.984.426 incluido IVA
 NO SE CONCEDIO ANTICIPO.
 ACTAS DE RECIBO
 VALOR ACTA DE RECIBO NO.1 \$ 12.984.426 INCLUIDO IVA
 VALOR MENOR EJECUTADO \$0

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente EMPOCALDAS S.A ES.P

CATALINA SALDARRIAGA VANEGAS
 Contratista

V.bo: Bertha Lucia Guzman Diaz
 Secretaria General.

OSCAR EDUARDO CLAVIJO A.
 Supervisor Contrato 107/2023

Calle 123 No 75 - 82 Manizales - Caldas
 TEL: 357167 8967030 NIT 390603239-9



PAGOSIMPLE | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2023-03-10 04:29:57 PM Tipo Planilla: E Número Planilla: 10531762C Período Servicio: 202303
Período Cotización: 202302

Cliente:

PAGADA 2023-03-10

Se certifica que en la fecha 10/03/2023, la empresa VE COLOMBIA, con documento de identificación N1900183338, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MONTES RENDON JEXICA LISBETH, con CC 1232593435, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
ARP	N890903790	14-11	ARL SURA
AFP	N800229739	230201	PROTECCION
EPS	N800088702	EPS010	EPS SURA
CCF	N890900841	CCF04	COMFAMA

Tarifa ARL	Clase Riesgo
0.00522	1



Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	V.E COLOMBIA S.A.S	DIRECCIÓN:	MEDELLIN
NIT O CEDULA	9001833383	FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-03-15
NUMERO DE CONTRATO:	107	CALIFICACIÓN	3


Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9

EVALUADOR: (INTERVENTOR)

NOMBRE:	OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE
CARGO:	Inspector Electromecánico
FIRMA:	

INFORME DE ACTIVIDAD CONTRATO 107 DE 2023.

OBJETO	REPARACION Y REPUESTOS DEL CABLE MULTICONDUCTOR DE VIDEO Y POTENCIA DE LA CAMARA DE INSPECCION DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO (CCTV) MARCA IBAK.
--------	---

De acuerdo a los trabajos realizados por el contratista V.E COLOMBIA S.AS puedo constatar que fue ejecutado a satisfacción la siguiente actividad: Realizar reparación de cable multiconductor de video y potencia de cámara de inspección de tuberías de alcantarillado.

1. Realizar reparación de cable multiconductor.

