



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar




Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

MEMORANDO

OM-2021-II-00002315

Manizales, 5 de Mayo de 2021

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA SECCIONAL
RISARALDA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Risaralda, donde manifiesta que el día 5 de mayo del 2021, por inestabilidad del suelo, se presenta daño en la línea de conducción de polietileno de 6" pulgadas que va para el tanque de El Palo y que surte a más de 230 usuarios de El Palo y Las Margaritas, presentando suspensión total del servicio de acueducto a todo ese sector. El predio afectado es la Finca Hawaii ubicada en la Vereda El Crucero de Risaralda y de propiedad del señor Pablo Duque.

Por lo anterior solicito se declare la Emergencia en la seccional de Risaralda.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Risaralda Caldas, Mayo 5 de 2021.

Ingeniero:
SERGIO LOPERA PROAÑOS.
Jefe Depto Operación Y Mtto.,

ASUNTO: Solicitud Declaratoria Emergencia

Cordial saludo,

Por medio de la presente le informo que el día 05 de Mayo a las 08:00 a.m. por inestabilidad del suelo, se presenta daño en la línea de conducción de polietileno de 6" pulgadas que va para el tanque de El Palo y que surte a mas de 230 usuarios de El Palo y Las Margaritas, presentando suspensión total del servicio de acueducto a todo ese sector.

El predio afectado es la Finca Hawaii ubicada en la Vereda El Crucero de Risaralda y de propiedad del señor Pablo Duque.

Con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes solicito se reponga en dicho sector la tubería afectada y se realice termofusion y de esta manera se solucione el problema.

Por lo anterior solicito se decrete la declaratoria de ésta Emergencia presentada y se disponga de un rubro especial para atender lo mas pronto éste problema presentado.

Agradezco su colaboración ,

Atentamente,



FERNANDO GRAJALES OSORIO.
Administrador Risaralda..



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Risaralda Caldas Fecha del informe: 05- Mayo - 2021.

EVENTO: Emergencia red de Conduccion de 6" pulgadas, Acueducto Risaralda-Las Margaritas-El Palo dejando sin servicio 230 usuarios de todo ese sector.

FECHA: 05- Mayo 2021 HORA: 08: 00 a.m

COMPONENTE AFECTADO: Tubería Polietileno de 6" pulgadas en un tramo de 10 metros

DESCRIPCION DEL DAÑO: En la Vereda El Crucero , finca Hawaii , se presentó daño de la tubería de polietileno de acueducto de 6" pulgadas debido a inestabilidad del Terreno por las intensas lluvias por la zona.

Se considera urgente la reparación, ya que generó movimiento en masa, filtración sobre la ladera e interrupción del servicio de agua para todos los Condominios afectando a 230 usuarios del Municipio de Risaralda,

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Afecta la fuente principal de abastecimiento para todos los Condominios de las margaritas, la serranía, Cerros de la cruz, mirador de la cruz, reservas de la cruz, parcelaciones las margaritas.

Por lo anterior, se solicita de manera urgente e imprescindible las obras pertinentes, para mitigar el riesgo de inestabilidad de la tubería que colapso y reposición de la misma, se hace necesario realizar termofusion.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: Trabajadores de Risaralda y Anserma

Recursos Técnicos: Equipo de Termofusion y empalmes en tubería de 6" pulgadas

Recursos económicos: \$ 1.300.000

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: Jefe de Operación y Mantenimiento, Tecnico redes y Trabajadores de mantenimiento

Recursos Técnicos: Inspección para valoración

Recursos económicos: Valor \$ 1.300.000.00

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 8 horas

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

Se encuentran ubicado en la zona rural del municipio de Risaralda , en la Vereda El Crucero, Finca Hawaii.









F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO


INFORME DE EMERGENCIAS

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

FERNANDO GRAJALES OSORIO

Nombre del Administrador

Firma

	F-AC-46 Versión 2 Enero 2018	SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



FERNANDO GRAJALES OSORIO
Nombre del Administrador



Firma

REPORTO DE ACUERDO

INFORME DE EMERGENCIAS

FORMA
NÚMERO
FECHA



REPORTO FOTOGRAFICO Y GRAFICO DE LA SITUACION EN EL AREA

[Handwritten signature]

FRENTE CIVIL EN OROQUENA
COMITE DE EMERGENCIAS

[Handwritten signature]

Firma

