

Anexo No. 3  
CUERPOS RECEPTORES A CARACTERIZAR AÑO 2.019

SECCIONAL	N° de Caracterizaciones en Cuerpos Receptores	Caracterización	Cuerpo Receptor	Sitio para la Caracterización	Caudal Aproximado del Cuerpo Receptor (L/s)
KM 41	2	Caracterización 1	Quebrada Llano Grande	Antes del primer descole sobre Llano Grande	1,446,00
		Caracterización 2	Quebrada Llano Grande	Después del primer descole sobre Llano Grande	1,446,00
		Caracterización 3	Quebrada Cartagena	Antes del Descole Nuevo en la parte baja del Barrio Los Nogales	96,67
		Caracterización 4	Quebrada Cartagena	Después del Descole Nuevo en el sector de los Edificios de viviendas gratis Los Nogales	96,67
PALESTINA	2				
N° Total de Caracterizaciones en Cuerpos Receptores	4				
NOTA:	El caudal indicado del cuerpo receptor es el señalado en un Estudio de Saneamiento realizado para Empocaldas en el Año 2008.				