



Marquetalia, 19 de Septiembre de 2019

PARA: SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE: ADRIANA CAROLINA GÓMEZ H
ADMINISTRADORA SECCIONAL MARQUETALIA

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la Aducción San Juan Municipio de Marquetalia

Debido a la fuerte ola invernal se ha generado fuga imperceptible en la aducción, por este motivo se genera suspensión del servicio a la comunidad.

Luego de superada la fuga, se encontró que ésta no afloró en el talud, lo que pone en riesgo la estabilidad de la zona. Por lo anterior recomiendo la instalación de tubería de polietileno en el sector donde se presentó la fuga para mitigar riesgos de deslizamiento y posibles afectaciones de las estructuras de Empocaldas y viviendas y bienes de los habitantes del sector.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



Atentamente,


ADRIANA CAROLINA GÓMEZ H.
Administradora seccional Marquetalia



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: MARQUETALIA Fecha del informe: SEPTIEMBRE 19 DE 2019

EVENTO: FUGA IMPERCEPTIBLE ADUCCION

FECHA: SEPTIEMBRE 19 DE 2019 HORA: 07:00 am.

COMPONENTE AFECTADO: Red de aducción

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Debido a la fuerte ola invernal se ha generado fuga imperceptible en la aducción, por este motivo se genera suspensión del servicio a la comunidad.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Se deja sin servicio de acueducto a la población, pues no hay caudal de entrada a la planta de tratamiento, es la única aducción que surte de agua al Municipio de Marquetalia. Aproximadamente 2293 usuarios son los afectados.

Luego de superada la fuga, se encontró que ésta no afluó en el talud, lo que pone en riesgo la estabilidad de la zona. Por lo anterior recomiendo la instalación de tubería de polietileno en el sector donde se presentó la fuga para mitigar riesgos de deslizamiento y posibles afectaciones de las estructuras de Empocaldas y viviendas y bienes de los habitantes del sector.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: \$ 7.564.000

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: _____

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

No se ha podido identificar el sitio donde se está presentando la fuga imperceptible.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS




ADRIANA CAROLINA GÓMEZ H.
Administradora seccional Marquetalia

MEMORANDO

OM-2019-II-00009974

Manizales, 20 de septiembre de 2019

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: DECLARACION EMERGENCIA MARQUETALIA

Se ha recibido informe y oficio de la señora administradora de la seccional de Marquetalia, donde manifiesta sobre la grave situación debido a la fuerte ola invernal se ha generado fuga imperceptible en la aducción, por este motivo se genera suspensión del servicio a la comunidad.

Así, mismo manifiesta que luego de superada la fuga, se encontró que esta no aflora en ningún sitio del talud, lo que pone en riesgo la estabilidad de la zona y la vida y bienes de las personas que habitan el sector, por lo anterior recomendó la instalación de tubería de polietileno en el sector donde se encontró la fuga.

Es por todo lo anterior que solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Marquetalia.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HÚMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños