

MEMORANDO

1500-2022-II-00003617

Manizales, 5 de septiembre de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA SECCIONAL
SUPIA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador encargado de la seccional de Supia, donde informa acerca de los acontecimientos presentados en el municipio de Supia el día 3 de septiembre del 2022 desde las 7 pm; se presentó fuerte aguacero que generó crecientes súbitos en las quebradas que abastecen las bocatomas que surten en el acueducto del municipio de Supia, (Quebrada Grande y Quebrada Rapaito). Dichas Crecientes afectaron las estructuras de las bocatomas dejando sin servicio el acueducto al municipio.


Las afectaciones de las bocatomas que quedaron con pérdida total son: Bocatoma las Aranas, perdió gavión de contención donde se capta el agua. Así mismo la tubería de conducción tubo un desplome de cerca de 50 mts (Tubería de 8" asbesto cemento).

Bocatoma los Cano, se afectó la tubería de aducción de 12" PVC (10 mts) la cual se desplomó. Bocatoma Rapaito se afectó el suelo de la cascada que protegía la estructura.


Las recamaras de alcantarillado de diferentes sectores se taponaron.

Por lo anterior solicito se declare la Emergencia en la seccional de Supia.

Atentamente,



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento



Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: SUPIA Fecha del informe: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EVENTO: DESTRUCCION DE BOCATOMA LOS ARANA Y LOS CANO Y DAÑO EN RAPAITO POR CRECIENTE SUBITA DE LAS QUEBRADAS RAPAITO Y QUEBRADA GRANDE

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HORA: 07:00 PM

COMPONENTE AFECTADO: SE AFECTO LAS ESTRUCTURAS DE LAS BOCATOMAS LOS ARANA Y LOS CANO Y DAÑOS EN BOCATOMA RAPAITO

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Producto de fuerte aguacero presentado el día 03 de septiembre de 2022 siendo las 07:00 pm se presentó crecientes súbitas de las Quebradas Rapaito y Quebrada Grande las cuales afectó las estructuras físicas de las bocatomas que abastecen al acueducto del Municipio de Supía Caldas.

En la Bocatoma Los Aranas se perdió el gavión de contención donde se capta el agua. Así mismo la tubería de conducción presentó desplome de tubería de 8" asbesto cemento (50 mts).

En Bocatoma Los Cano afectó tubería de aducción de 12" PVC (10 mts) la cual se desplomó.

La Bocatoma Rapaito se afectó en el suelo de la cascada que protegía la estructura.

Igualmente la magnitud del aguacero afectó las redes de alcantarillado del municipio las cuales colapsaron al taparse con material (lodo).

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Es preocupante la pérdida de las bocatomas Los Aranas y Los Cano toda vez que afecta el caudal de entrada a la planta de tratamiento y el caudal necesario que se requiere para garantizar la continuidad del servicio a todo el Municipio.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: PERSONAL PARA REPARACION DE BOCATOMAS

Recursos Técnicos: CARROTANQUES PARA SUMINISTRO DE AGUA A LA POBLACION

Recursos económicos: _____



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: REPARACION DE BOCATOMAS

Recursos Técnicos: FUNCIONAMIENTO TEMPORAL DE BOCATOMA RAPAITO

Recursos económicos: _____

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 1 MES

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

LAS ESTRUCTURAS DE LAS BOCATOMAS AFECTADAS SE ENCUENTRAN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO A 5 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ
ADMINISTRADOR (E)

Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO
EMERGENCIA 03 DE SEPTIEMBRE 2022

































































REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos voluntarios Riosucio Caldas

Nit. 800.204.084-7

Fundado el 19 de octubre de 1952

Personería Jurídica No. 005041 del 28 de junio de 1993



Riosucio Caldas, 03 de septiembre de 2022

COTIZACIÓN

Señores:

EMPOCALDAS

Riosucio Caldas

Envió cotización correspondiente al servicio de carrotanque en el municipio de Supia Caldas tras avenida torrencial sucedida en dicho municipio.

CANT	DESCRIPCIÓN	V/UNIT	V/TOTAL
1	SERVICIO DE CARROTANQUE POR DÍA (Capacidad 1250 galones) (Municipio de Supia Caldas Emergencia Avenida Torrencial – Servicio prestado por dos días)	\$600.000	\$1.200.000

Cordialmente,

CAPITÁN OSCAR FERNANDO MEJIA MUÑOZ

Comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios
Riosucio Caldas



Supía Caldas, 05 de Septiembre 2022

Doctor

SERGIO HUMBERTO LOPERA

Jefe de Operación y mantenimiento

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

Manizales

Asunto: DECLARATORIAS DE EMERGENCIA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente le informo los acontecimientos presentados en el Municipio de Supía el día 03 de septiembre de 2022 desde las 07:00 PM.

El día 03 de septiembre siendo las 07:00 pm se presentó un fuerte aguacero que generó crecientes súbitas en las quebradas que abastecen las bocatomas que surten el acueducto del Municipio de Supía (Quebrada Grande y Quebrada Rapaito).

Dichas crecientes afectaron las estructuras de las bocatomas dejando sin servicio de acueducto al Municipio.

Las afectaciones de las bocatomas que quedaron con pérdida total son:

Bocatoma Los Aranas, perdió gavión de contención donde se capta el agua. Así mismo al tubería de conducción tubo un desplome de cerca de 50 mts (tb 8" asbesto cemento)




empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar




Gobierno de
CALDAS



 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co


Bocatoma Los Cano, se afectó en tubería de aducción de 12" PVC (10 mts) la cual se desplomó.

Bocatoma Rapaito se afectó el suelo de la cascada que protegía la estructura.

Las recámaras de alcantarillado de diferentes sectores se taparon.

Por lo anterior le solicito sea declarada la emergencia en el Municipio de Supía.

Atentamente,


JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ
ADMINISTRADOR (E)