

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Salamina, Noviembre 27 de 2017

Ingeniero

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Manizales Caldas

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

En visitas realizadas con el personal de mantenimiento de la Empresa y funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal, se ha podido determinar la formación de un proceso erosivo de alto potencial, que puede afectar los bienes y la integridad física de las personas que habitan el Barrio Cramsa en el Municipio de Salamina Caldas.


Por lo anterior, el pasado jueves 23 de Noviembre a las 10:00 am, se realizó inspección al terreno, encontrando un desplazamiento en el mismo de aproximadamente 50 cm en comparación con la visita anterior y una vivienda de alto riesgo, por lo que se procedió de inmediato con la suspensión del servicio de acueducto y el retiro del medidor.

Como primera medida, se reubicó un tramo en la red de alcantarillado, con el fin de evitar algún tipo de vertimiento sobre el terreno erosionado en tubería de 6" y se hizo revisión con la cámara de Diagnóstico.

Finalmente, se hace necesario, con carácter urgente, imprescindible y prioritario, la intervención en el terreno, con el fin de realizar la reparación y reposición lo más pronto posible y así, garantizar que los procesos erosivos no se presenten con ocasión de las redes de alcantarillado

Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia para dar pronta solución a esta situación

Atentamente,



NATALIA RENDÓN HENAO

Administradora Seccional

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Salamina Caldas

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Salamina, Noviembre 27 de 2017

Ingeniero

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Manizales Caldas

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

En visitas realizadas con el personal de mantenimiento de la Empresa y funcionarios de la Secretaría de Planeación Municipal, se ha podido determinar la formación de un proceso erosivo de alto potencial, que puede afectar los bienes y la integridad física de las personas que habitan el Barrio Cramsa en el Municipio de Salamina Caldas.


Por lo anterior, el pasado jueves 23 de Noviembre a las 10:00 am, se realizó inspección al terreno, encontrando un desplazamiento en el mismo de aproximadamente 50 cm en comparación con la visita anterior y una vivienda el alto riesgo, por lo que se procedió de inmediato con la suspensión del servicio de acueducto y el retiro del medidor.

Como primera medida, se reubicó un tramo en la red de alcantarillado, con el fin de evitar algún tipo de vertimiento sobre el terreno erosionado en tubería de 6" y se hizo revisión con la cámara de Diagnóstico.

Finalmente, se hace necesario, con carácter urgente, imprescindible y prioritario, la intervención en el terreno, con el fin de realizar la reparación y reposición lo más pronto posible y así, garantizar que los procesos erosivos no se presenten con ocasión de las redes de alcantarillado

Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia para dar pronta solución a esta situación

Atentamente,



NATALIA RENDÓN HENAO

Administradora Seccional

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Salamina Caldas



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Salamina Fecha del informe: Noviembre 27 de 2017

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:

Durante los últimos 8 días, se ha evidenciado en el Barrio Cramsa la formación de un proceso erosivo de alto potencial, que puede afectar los bienes y la integridad física de las personas. Por lo tanto, es urgente la reparación de la red de alcantarillado que pasa por el sector, puesto que los movimientos de terreno han desestabilizado la red, y cualquier afectación en la misma puede ocasionar la detonación del proceso erosivo.

2. APOYO REQUERIDO:

DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)


3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$ 28.058.904

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO



Antes



Ahora

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO


INFORME DE EMERGENCIAS



El poste de energía ya colapsó



Natalia Rendón Henao
Nombre del Administrador


Firma



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Salamina Fecha del informe: Noviembre 27 de 2017

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:

Durante los últimos 8 días, se ha evidenciado en el Barrio Cramsa la formación de un proceso erosivo de alto potencial, que puede afectar los bienes y la integridad física de las personas. Por lo tanto, es urgente la reparación de la red de alcantarillado que pasa por el sector, puesto que los movimientos de terreno han desestabilizado la red, y cualquier afectación en la misma puede ocasionar la detonación del proceso erosivo.

2. APOYO REQUERIDO:

DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)

3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$ 28.058.904

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO



Antes



Ahora

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012


EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



El poste de energía ya colapsó

Natalia Rendón Henao
Nombre del Administrador


Firma

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"

MEMORANDO

OM-2017-II-00009548

Manizales, 27 de Noviembre de 2017

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA SALAMINA

Solicito se declare la situación de emergencia en el Municipio de Salamina, debido a que durante los últimos 8 días, se ha evidenciado en el Barrio Cramsa la formación de un proceso erosivo de alto potencial, que puede afectar los bienes y la integridad física de las personas. Por lo tanto, es urgente la reparación de la red de alcantarillado que pasa por el sector, puesto que los movimientos de terreno han desestabilizado la red de alcantarillado y cualquier afectación en la misma puede ocasionar la detonación del proceso erosivo.

Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños